

#### 8.4.2. Тип и степень управления

<b>Код</b>	
<b>Название</b>	8.4.2. Тип и степень управления
<b>Текст пункта стандарта</b>	<p>Организация должна обеспечить, чтобы процессы, продукция и услуги, поставляемые внешними поставщиками, не оказывали негативного влияния на способность организации постоянно поставлять своим потребителям соответствующую продукцию и услуги.</p> <p>Организация должна:</p> <p>а) обеспечивать, чтобы процессы, поставляемые внешними поставщиками, находились под управлением ее системы менеджмента качества;</p> <p>б) определять средства управления, которые она планирует применять как в отношении внешнего поставщика, так и к поставляемым им результатам;</p> <p>с) учитывать:</p> <p>1) возможное влияние процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, на способность организации постоянно обеспечивать соответствие требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным требованиям;</p> <p>2) результативность средств управления, применяемых внешним поставщиком.</p> <p>д) определять верификацию или другие действия, необходимые для обеспечения соответствия процессов, продукции и услуг, поставляемых поставщиками, требованиям.</p>
<b>Описание</b>	<p>Для обеспечения соответствия закупленной продукции применяются следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– оценивание, выбор, управление поставщиками и мониторинг данных по соответствующим показателям;</li><li>– контроль и испытания закупаемой продукции.</li></ul>
<b>Комментарий</b>	

#### Состав

<b>Элемент</b>	<b>Тип</b>
А6.2 Поиск и выбор поставщика	ЕРС